

電気設備巡回診断 点検結果報告書

(お客様用)

点検対象者 氏名

東信電気工事業協同組合

東 信 太 郎

様

平成 18 年 9 月 4 日 点検

点検項目	点検細目	点 検 結 果			備 考
1. 絶縁測定結果	分電盤 全回路	2 MΩ	良	不良	
	分電盤 個別回路等	MΩ	良	不良	
		MΩ	良	不良	
	電気温水器	100 MΩ	良	不良	
2. 漏電遮断器等	取付いているか		有り	無し	
	動作は正常か		良	不良	
3. 回路ブレーカー等	不安全な箇所は無いか		良	不良	
4. 接地状況・抵抗値等	洗濯機	200 Ω	良	不良	アース接続改修
	電子レンジ等	Ω	良	不良	
	ボイラー等	Ω	良	不良	
	その他	Ω	良	不良	
5. 屋内電気設備等	タコ足配線は無いか		良	不良	
	コンセント/プラグ等の破損箇所は無いか		良	不良	
	コード配線等の不良箇所は無いか		良	不良	
6. 屋外電気設備等	危険箇所は無いか		良	不良	
	その他		良	不良	
7. その他の電気設備			良	不良	
			良	不良	

実施した簡易改修等の内容

改修内容等

使用部材

1. アースの接続結線を改修しました。

お客様へのご連絡事項

1. 電気設備は良好です。